



ダイビングプールのコーナー部 着水揚収場所





プールサイドの断面

昨年はプール端部に踏ん張る足が水に漬かり、また、プールの水がコンパネ上を流れてヌルヌル状態になってしまった。



今回はオーバーフローを止め、水位もできれば下げてもらい、コンパネは樹脂製格子を完全に塞がないようにする。

